

鎔軋工場軋片組 負壓排風扇之百葉窗損壞更新規範

表單編號	財產編號	名 稱
L2FR1151252	2010101-001A-0000100	負壓排風扇之百葉窗損壞更新

一、更新內容：

- (一) 百葉窗 7 只。
- (二) 時規皮帶 7 只。

二、其他注意事項：

- (一) 百葉窗及皮帶規格須配合既有負壓排風扇(勝風格，尺寸為 54")，有意投標廠商請先至本廠勘查現況後再行投標程序。
- (二) 承商施作時如破壞本廠設施或設備等，承商須無條件修製或更新並恢復原功能。
- (三) 本案為高空作業，承商施作維修過程全程應符合高空作業標準之規定，且作業設備由承商提供。

三、驗收條件：

- (一) 檢附更新前、中、後照片。
- (二) 更新後，使用無異常。

鎔軋工場 工程師 黃國順

鎔軋工場 代理主任 王能敏