

有害事業廢棄物檢測規範

1. 熔爐集塵灰、廢爐渣及廢水場污泥測 TCLP 中之總銅
2. 廢乙醇測閃火點

以上有害事業廢棄物檢測須依「有害事業廢棄物檢測及紀錄管理辦法」第五條製成有害事業廢棄物檢測紀錄報告書

3. 廢水場污泥測含水率
4. 廢乙醇測揮發物含量