

王能敏

## 規範

修製單編號：L1FR1150481 辦公室樓梯更新

數量：1 座

一、目的：現有樓梯寬度 600mm 小於法規 750mm，深度 195mm 小於法規 210mm，為避免工安意外發生。

二、安裝內容：

1. 樓梯高約 3650mm，二折平台，約 19 階。
2. 兩側要有扶手，踏板有止滑條。
3. 鋼構：C 型鋼或 H 型鋼。
4. 花板梯面。

三、驗收條件：

1. 附前中後照片。
2. 廠商換下樓梯須留置本場處理，且需移動至指定位置。

四、備註：

廠商須配合高架作業設施標準，必要時須假日施工。

銘乳工場楊簡田  
工程師

銘乳工場游裕傑  
組長

銘乳工場王能敏  
代理主任