

## 鎔軋工場軋片組

### C 棟軋片組照明燈(天井燈)更新規範

| 表單編號        | 財產編號                 | 名 稱        |
|-------------|----------------------|------------|
| L2FR1150098 | 2010101-001A-0000100 | 照明燈(天井燈)更新 |

#### 一、施作項目：

- (一) 更新 LED 照明燈(天井燈)200W 6 盞。
- (二) 更換照明燈 3 盞(由本廠提供照明燈)。

#### 二、其他注意事項：

- (一) 承商施作時如破壞本廠設施或設備等，承商須無條件修製或更新並恢復原功能。
- (二) 本案為高空作業，承商施作維修過程全程應符合高空作業標準之規定，並注意作業安全。
- (三) 更新後損壞之燈具須由承商負責處理。

#### 三、驗收條件：

- (一) 檢附施作前、中、後照片。
- (二) 檢附更新燈具出廠證明及節能標章測試報告。
- (三) 施作後，使用無異常。

#### 四、保固：

驗收合格後提供 1 年保固。