

交商承修規範

修製編號：L3FR1151208

財產名稱：雨遮棚 1 式

一、修製內容：

新退火爐電控箱(含)作業電腦上方範圍(如附圖)，移請專業廠施作。

二、驗收條件：

檢附施作報告與不銹鋼材質證明各乙份。

三、注意事項

1. 必要時配合本廠生產停機時間，且不排除例假日施作。
2. 承商施作時如破壞本廠設施或設備等，承商須無條件修製或更新並恢復原功能。

四、履約期限

決標次日起 60 日曆天內架設完成，逾期一日罰金為總價百分之一，逾期二日罰金為總價百分之二，依此類推，罰金最高為總價百分之二十為上限。



雨遮棚範圍

銘興工場 工程師 陳志鴻

銘興工場 組長 劉育綸

銘興工場 代理主任 王能敏